

C.O.N.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA

NR 113/2016/ Ufficio Tecnico

OGGETTO: RIPARAZIONE GUARNIZIONE TESTATA MOTORE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA BT 024LK IN USO PRESSO IL POLO DI AVIGLIANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBE1B6FC93

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 160/97 del 02/10/97, con la quale si individuavano, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 25/02/95 n. 77 e s.m.i., i Responsabili dei servizi del Consorzio;

visto il decreto del Presidente del Consorzio n. 8/97 del 21/10/97, con il quale si nominava il Responsabile dell'Area Amministrativa;

con i poteri:

dell'art. 8 del Nuovo Ordinamento Professionale del Personale degli Enti Locali del 31/03/99;

dell'art. 9 del vigente Regolamento Consortile sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/01 del 15/03/2001 con la quale si istituivano le posizioni organizzative del Consorzio;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8/A/2016 del 15/04/2016 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione esercizi 2016/2018 e il Piano Programma 2016/2018 e successive variazioni;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17/2016 del 29/04/2016 con la quale si approvava il P.E.G. per il triennio 2016 - 2018;

atteso che durante il precedente intervento manutentivo a carico dell'impianto di alimentazione del carburante, afferente all'autovettura Fiat Punto targata BT 024LK in dotazione al Polo di Avigliana, il tecnico della ditta incaricata riscontrava la bruciatura della testata del motore;

considerato che l'intervento è indispensabile per l'utilizzo dell'autovettura in oggetto;

atteso che, al fine di non ridurre il già esiguo parco macchine a disposizione dei servizi afferenti al Polo di Avigliana, si rende necessario procedere urgentemente alla riparazione;

interpellata l'officina autorizzata "Autoriparazioni ARGIRO", con sede in Via Abegg, 53 a Sant'Antonino di Susa (TO), al fine di poter acquisire i dettagli dell'intervento e i costi allo stesso collegati;

valutato il preventivo prodotto dalla Ditta "Autoriparazioni ARGIRO", e la relazione allegata, ns.prot.n.8145 del 27/09/2016, e ritenuto tecnicamente esaustivo nonché economicamente congruo;

richiamata la propria competenza in merito, in quanto responsabile del procedimento di spesa;

visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, e , in particolare, l'art.36, comma 2, let. a);

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta "Autoriparazioni ARGIRO", con sede in Via Abegg, 53 a Sant'Antonino di Susa (TO), la riparazione dell'autovettura Fiat Punto targata BT 024LK;
3. di impegnare a tal fine la somma complessiva di €. 359,60 + IVA sulla Mis. 1, Progr. 11, Tit. 1, Macro Ag. 103 Cap. P.E.G. 190.1, del Bilancio di Previsione 2016–2018, Esercizio 2016;
4. di dare atto che il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, a norma dell'art.32, comma 14, del citato D.Lgs 50/2016.

Susa, lì 04/10/2016

Il Responsabile

Area Amministrativo Finanziaria

F.to Dott. Paolo ALPE

Istruttore Tecnico Geometra

F.to Geom. Pierrè RE