

CON. I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO

NR. 12/2013 - Ufficio Tecnico

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI – ADEGUAMENTO A NORME D.Lgs. 81/2008 - PRESSO LA RESIDENZA ASSISTENZIALE PER ANZIANI "NS. SIGNORA DEL ROCCIAMELONE" SITA IN VIA PERODO, 6 10050 BORGONE SUSÀ –TO-. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .

CIG: ZC80884BEC

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Con i poteri :

- dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- dell'art. 17 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165;
- dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15/A/2012 del 04/05/2012 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale Programmatica 2012/2014 e s.m.i.;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31/2012 del 27/07/2012 con la quale si approvava il PEG per l'esercizio 2012;

atteso che con la citata deliberazione n. 31/2012 del 27/07/2012 si dava altresì mandato al Direttore di assumere impegni di spesa sul bilancio pluriennale nel limite degli stanziamenti nello stesso previsti, qualora l'assunzione dell'impegno di spesa dovesse avvenire, per esigenze gestionali, prima dell'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio cui l'impegno si riferisce;

preso atto delle segnalazioni pervenute dal RSPP del Consorzio, nella persona della Dott.ssa ZUCCHINI ed esposte nel fascicolo di "INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI" prot.195/12 – SQFF, a seguito del sopralluogo effettuato il 26/11/2012 presso la R.A. per anziani "Ns.Signora del Rocciamelone";

considerato che, da quanto emerso da detto sopralluogo, si è riscontrata la necessità di adeguare le uscite nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 81/2008;

dato atto che i serramenti esistenti sono oramai in condizioni tali, a causa della vetustà e delle tecniche di costruzione all'epoca usate, che non ne risulta economicamente conveniente la riparazione e/o adeguamento;

considerato che, applicando le nuove tecnologie di costruzione, si può ottenere sia un risparmio energetico sui costi di riscaldamento sia un maggior confort abitativo;

in considerazione di quanto sopra esposto, si è provveduto ad individuare Ditte abilitate ad eseguire i lavori di sostituzione dei serramenti di seguito elencate:

- ♣ Ditta Serplast srl di Giovanni MARCON & C. con sede in Via Susa, 18 10053 Bussoleno –TO-
- ♣ Ditta Martina Serramenti di MARTINA Italo con sede in Via Fornace, 77/b 10091 Alpignano –TO-
- ♣ Ditta Lanzaro srl con sede in Via Montalto, 10 10153 Torino

che hanno provveduto a far pervenire la loro migliore offerta economica che è stata riassunta nella "Tabella Riepilogativa" allegata al presente provvedimento;

atteso che il preventivo economicamente più vantaggioso per l'Ente risulta essere, in termini di rapporto costi/benefici, quello prodotto dalla Ditta Lanzaro srl con sede in Via Montalto, 10 10153 Torino;

visto l'art.163 del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

visto l'art.125 del D.Lgs. 163/2006;

visto il combinato disposto degli artt. 8 e 13, comma4, del Regolamento Consortile per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000"

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di affidare alla Ditta Lanzaro srl, con sede in Via Montalto, 10 10153 Torino, i lavori di sostituzione dei serramenti come di seguito specificato:

- n°1 Porta con maniglione antipanico in alluminio serie VBR70TT a giunto aperto e a isomogeneità termica. Alluminio lega EN AW 6060 UNI EN 573/3. verniciato in varie essenze in base alle tabelle RAL 9010. Vetro camera da UG 1.1 spessore 6/7/15/6/7 BE.- parte inferiore con pannello coibentato — rif. lato strada — mis. 101,5 x 231h - completa di lamiera ad L per rivestimento spallette;
- n° 1 Porta con maniglione antipanico in alluminio serie VBR70TT a giunto aperto e a isomogeneità termica. Alluminio lega EN AW 6060 UNI EN 573/3. verniciato in varie essenze in base alle tabelle RAL 9010. Vetro camera da UG 1.1 spessore 6/7/15/6/7 BE.- parte inferiore con pannello coibentato — rif. lato cortile — mis. 101,5 x 231 h.;
- n° 1 Porta con maniglia e serratura passante in alluminio serie VBR70TT a giunto aperto e a isomogeneità termica. Alluminio lega EN AW 6060 UNI EN 573/3. verniciato in varie essenze in base alle tabelle RAL 9010. Vetro camera da UG 1.1 spessore 6/7/15/6/7 BE.- parte inferiore con pannello coibentato — rif. corridoio — mis. 95 x 224h — da installare su mascherina in legno;
- n° 1 Porta con maniglione antipanico in alluminio serie VBR70TT a giunto aperto e a isomogeneità termica. Alluminio lega EN AW 6060 UNI EN 573/3. verniciato in varie essenze in base alle tabelle RAL 9010. Vetro camera da UG 1.1 spessore 6/7/15/6/7 BE.- parte inferiore con pannello coibentato — rif. uscite retro — mis. 104 x 222h — completa di lamiera ad L per rivestimento spallette;
- n° 1 Porta con maniglione antipanico in alluminio serie VBR70TT a giunto aperto e a isomogeneità termica. Alluminio lega EN AW 6060 UNI EN 573/3. verniciato in varie essenze in base alle tabelle RAL 9010. Vetro camera da UG 1.1 spessore 6/7/15/6/7 BE.- parte inferiore con pannello coibentato — rif. cucina — mis. 101 x 211h.;
- n° 1 Porta con telaio in alluminio verniciato in varie essenze in base alle tabelle RAL 9010. Pannello anta in laminato di colore marrone — rif. sala pranzo — mis. 95 x 215h — completa di maniglia antinfortunistica;
- n° 1 Porta con maniglia e serratura passante in alluminio serie VBR70TT a giunto aperto e a isomogeneità termica. Alluminio lega EN AW 6060 UNI EN 573/3. verniciato in varie essenze in base alle tabelle RAL 9010. Vetro camera da UG 1.1 spessore 6/7/15/6/7 BE.- parte inferiore con pannello coibentato — rif. ingresso principale — mis. 111 x 270h — completa di lamiera ad L per rivestimento spallette — e sopra-luce vetrato;



- Smontaggio e rimozione di 7 porte esistenti e il loro smaltimento — sostituzione di 2 soglie compresi riquadratura e rasatura delle parti interessate — allargamento e riquadratura di 2 spallette — scalpellatura della soglia nella porta d'ingresso;

3) di impegnare sul bilancio pluriennale 2012/2014 esercizio 2013, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n 15/A/12 del 04/05/2012 la somma di €. 8'200.00 + IVA 21% per un totale di €. 9'922.00 sul Tit. 2, Funz. 01, Serv. 08, Int. 05 (Cap Peg 1420), gestione residui passivi ;

4) di disciplinare il rapporto contrattuale mediante lo scambio di corrispondenza.

Susa, li 05/02/2013

Il Direttore
Con.S.A. "Valle di Susa"
Dott.ssa Anna BLAIS



Il responsabile del procedimento
Istruttore Tecnico Geometra
Geom. Pierrì RE

Tabella Riepilogativa Fornitura Serramenti R.A. Ns. Signora del Rocciamelone Via Perodo, 6 Borgone Susa -TO-

Forn.Materiale Posa in Opera Opere murarie Tot. Parziale Arroton. Tot. Imponibile IVA 21% TOT. FORNITURA

* Serplast srl di Giovanni Marcon & C. Via Susa, 18 10053 Bussoleno Torino	6.853,00	850,00	OPERE MURARIE ESCLUSE		€ 7.703,00	-€ 0,52	€ 7.702,48	1.617,52	9.320,00
** Martina Serramenti di Martina Italo Via Fornace, 77/b Alpignano Torino	7.544,50		€ 1.374,00		€ 8.918,50		€ 8.918,50	1.872,89	10.791,39
*** Lanzaro srl Via Montalto, 10 100153 Torino	8.200,00		OPERE MURARIE COMPRESSE		€ 8.200,00		€ 8.200,00	1.722,00	9.922,00

* Le opere murarie non sono comprese. Si possono comunque valutare indicativamente comprese tra i 1'300,00 e 1'500,00 euro. Il preventivo comprende la sostituzione del vetro rotto al 1° piano corridoio nord

** Il preventivo non comprende la sostituzione del vetro rotto al 1° piano corridoio nord. Il preventivo non comprende lo smaltimento dei serramenti esistenti.

*** Preventivo a corpo comprensivo delle opere murarie e del costo del vetro inserito come sconto in merce.

**ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA' CONTABILE E DELLA COPERTURA FINANZIARIA
DELL'ATTO**

Art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Si attesta la regolarità contabile.

Si attesta la copertura finanziaria.

Susa, 5 FEB 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 5 FEB 2012, a seguito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Susa, _____

IL SEGRETARIO
DOTT. G. GUGLIELMO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Susa, _____

IL SEGRETARIO
DOTT. G. GUGLIELMO

